

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Prüfbescheinigung

TÜV®

Frank Schertler GmbH
Beratgerstr. 36
44149 Dortmund

Bei Rückfragen bitte immer angeben
Equipment-Nummer:
Auftrags-Nummer: 8111611833-0100
Kunden-Nummer: 0055203579
Akten-Nummer:

Für Sie vor Ort: TÜV NORD SYSTEMS GMBH & CO. KG GESCHÄFTSSTELLE DORTMUND
REGION DORTMUND•BERLINER STR. 2•44143•DORTMUND
Telefon: +49 231 5186 - 386
Fax: +49 231 5186 - 324

Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz

Sonstige Prüfung

Überwachungsvertrag vom 15.01.1987

Leistungsort:
Frank Schertler GmbH
Beratgerstr. 36
44149 Dortmund

Leistungsempfänger:
Frank Schertler GmbH
Beratgerstr. 36
44149 Dortmund

Tätigkeiten des Fachbetriebes gem. Wasserhaushaltsgesetz

- Einbauen Aufstellen Instandhalten/Instandsetzen Reinigen
 von Heizölverbraucheranlagen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 Instandhalten/Instandsetzen von Dieseltankstellen

Folgende Tätigkeiten sind nicht eingeschlossen: Schweißarbeiten und Arbeiten im Bereich der Elektrotechnik und MSR-Technik

Ergänzung: Tätigkeiten nach VdTÜV Merkbl. 967 Nr. 17.4 TRBS 3151 Nr. 4.3.1

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Frank Schertler und Herr Christian Hilgert

Feststellungen:

1. Der/Die oben genannten betrieblich Verantwortliche(n) sind noch in der Firma tätig. ¹⁾
 2. Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
 3. Werkzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen den Anforderungen für die o.g. Tätigkeiten.
 4. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar.
 5. Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen.
 6. Die Lagerung von Rückständen an der Betriebsstätte entspricht den Anforderungen.
 7. Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
 8. Gewässerschaden / Umweltschadensversicherung wurde nachgewiesen. ¹⁾
 9. Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse sind geregelt. ¹⁾
 10.

¹⁾ weitere Angaben hierzu sind im Formblatt „Auskunft über die Organisation eines Fachbetriebes“ dokumentiert und beim TÜV NORD hinterlegt

Prüfergebnis: ohne Mängel

Mängel: Keine

Hinweise: Die Fortdauer des Überwachungsvertrages wird bestätigt. Vorlage der Nachweise erforderlich.
 Nachprüfung vor Ort erforderlich. Mängelbeseitigung bis erbeten.

Nächste Prüfung: 11.2016

Prüfort: Dortmund

Prüfdatum: 24.10.2014

Sachverständige(r): gez. Peter Brockmeyer

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.